

ПАСПОРТ

готовности жилого дома и придомовой территории к осенне-зимней эксплуатации 2022-2023 гг.

(оформляется в сроки, согласно плану-графику, но не позднее 20 сентября т.г.)

Административный округ Западный Район Раменки Адрес строения 119285, г. Москва, ул. Пырьева, дом 9 корпус 1 Комиссия в составе:

Председатель: Генеральный директор ООО «Оберег Центр» А.Г. Войлошников Члены комиссии:

Первый заместитель главы управы В.П. Богатырчук

Председатель Совета МКД В.В. Рудаков

Начальник ЖИ по ЗАО А.Д. Комаров А.Д.

произвела осмотр и приемку выполненных работ по подготовке жилого строения к эксплуатации в осенне-зимний период, и установили следующее:

Жилой дом и придомовая территория готовых осенне-зимней эксплуатации.

Оценка качества по 5-ти бальной системсу докастворительно

Подписи:

Председатель

Члены комиссии

енто А.Г. Войлошников

В.П. Богатырчук

В.В. Рудаков

А.Д. Комаров

Оценка состояния основных конструкций и элементов здания следующая:

o No	Вид конструктивных элементов	Оценка тех.состояния
1.	Кровля (металл, мягкая, шиферная)	
2.	Чердачное помещение (выполн. мероприятий по созданию нормативного температурно-влажностного режима, теплоизоляция трубопроводов и др.)	выполнено
3.	Водосточные трубы и покрытия оголовков, парапетов и др.	удовлетвор.
4.	Входные двери, оконные заполнения и двери на лестничных клетках и в квартирах (исправность, наличие доводчиков и автомат.запирающих устройств)	исправны
5.	Техподполье, подвальные помещения (установка регулируемых решеток, огражд. приямков, изоляция трубопроводов, герметизация вводов инжеперных коммуникаций, выполнение освещения во взрывобезон, исполнении, исправи, входных дверей и др. работы по	установлены

	приведению помещения в соотв. с требованиями «Правил безопасности в газовом хозяйстве»)	
6.	Внутридомовая система отопления (дата приемки по акту)	
7.	Местные источники отопления (печи, AГВ, ВНИИСТО, номер и дата акта сдачи)	
8.	Внутридомовая система водоснабжения и канализации (исправность, отсутствие утечек, обеспечение сохранности оборудования водомерного узла)	исправно
9.	Электрохозяйство (исправность, сохранность, доступ к обслуживанию, выполнение правил ТБ)	исправно
10.	Дымоходы, вентиляционные каналы (номер и дата акта едачи)	
11.	Отмостки и приямки (исправность)	исправно
12.	Фасады (исправность, герметизация стыков)	исправно
13.	Обеспеченность инвентарем, противогололедными реагентами и составами для уборки в зимний период	обеспечено
14.	Выполнение противопожарных мероприятий (системы ДУ и ППА, системы противопожарного водопровода)	
15.	«Представлена документация, подтверждающая наличие, работоснособность и действующую до завершения отопительного сезона 2022-2023 гг. государственную метрологическую поверку комплекса общедомовых приборов учета».	
16.	Дополнительных токоприемников, подключенных в нарушение действующего порядка без разрешительной документации.	не имеется

НРИМЕЧАНИЕ: Паспорт составляется в трех экземплярах. Один экземпляр наспорта хранится у владельца (управляющего) здания, второй — в Управе района, третий передается в Мосжилинспекцию. К паспорту прикладываются копии актов готовности абонента и системы отопления жилого здания